



**nuova osar**  
Via E. De Amicis, 6/G - 20089 Rozzano (MI)  
Tel e Fax. +39.02.57.51.23.65  
E-mail: [info@nuova-osar.net](mailto:info@nuova-osar.net)  
<http://www.nuova-osar.net>

## Rifrattometro di Abbe da laboratorio modello AB-1.

Il rifrattometro Universale viene utilizzato per misurare l'indice di rifrazione da nD 1,300 a nD 1,700 ed il residuo secco dallo 0% al 95%, mediante due scale distinte visibili da un unico oculare.

Strumento di precisione per laboratori di ricerca e controllo qualità nei processi industriali di:

- Vernici e resine
- Succhi
- Bibite e bevande
- Alimentari in generale
- Farmaceutici
- Chimici

### CARATTERISTICHE GENERALI

- SCALA Nd (INDICE DI RIFRAZIONE) 1,300-1,700
- RESIDUO SECCO 0%-95%
- TOLLERANZA DELLA MISURA Nd  $\pm 0,0002$
- RANGE TEMPERATURA 0°-70°
- INGRANDIMENTI DEL TELESCOPIO 2x
- INGRANDIMENTI LETTTURA 30x
- PESO 2,6 Kg
- DIMENSIONI 100x200x240 mm

